



# 高分子材料檢測實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2017年08月08日

報告編號： 106A011-J312256

發行日期： 2017年08月22日

委託單位： 嘉澎塑膠有限公司

單位地址： 台中市大雅區神林南路513巷  
13號

物品名稱： 銀琪塑膠UPVC管

注意事項：

- 一、本報告含封面共 4 頁；報告內容不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此檢測結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、標記處註記為『\*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

張素珊

授權簽發：





# 高分子材料檢測實驗室 委託試驗報告


報告編號： 106A011-J312256

試驗日期： 2017年08月16日

## 一、實驗描述：

廠商提供銀琪塑膠UPVC管，欲針對樣品進行有無塑化劑添加之分析。

## 二、分析流程圖：






# 高分子材料檢測實驗室 委託試驗報告

報告編號： 106A011-J312256

試驗日期： 2017年08月16日

### 三、樣品照片：





# 高分子材料檢測實驗室 委託試驗報告

報告編號： 106A011-J312256

試驗日期： 2017年08月16日


## 四、試驗結果：

4-1 熱裂解氣相層析質譜儀 (Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry ; Py-GC/MS)  
分析結果：

利用 Py-GC/MS 以 20 °C/min 之升溫速率由 50 °C 升溫至 300 °C 進行 Desorption 段的質譜分析，總層析圖如附圖一。由 Desorption 段之分析結果中並未發現鄰苯、對苯、間苯類塑化劑訊號。

附圖一：Py-GC/MS 之 Desorption 段總質譜圖

File :D:\Lu\2256-30M-50-300-20C.D  
Operator :  
Acquired : 16 Aug 2017 10:05 using AcqMethod 30M-STANDBY.M  
Instrument : 5977B  
Sample Name: UPVC  
Misc Info :  
Vial Number: 1



<以下空白>